

Informe Situación de Emergencia

Desbordamiento del Río Cauta, distrito de Jujutla, Ahuachapán Sur

Contexto

Durante el fin de semana del 27 y 28 de septiembre de 2025, y prolongándose hasta el lunes 29, el occidente de El Salvador fue impactado por lluvias intensas como resultado de la influencia indirecta de la tormenta tropical Imelda.

Esta se combinó con el paso de una onda tropical sobre la región centroamericana, generando condiciones climáticas extremas.

En el departamento de Ahuachapán, particularmente en el distrito de Jujutla, se registraron acumulados de hasta 42.4 mm de precipitación en un periodo de cuatro horas (Estación El Imposible, según datos emitidos por el MARN).

Esta situación provocó el desbordamiento de varios ríos, entre ellos el río Cauta, específicamente a la altura del cantón Zapúa. De acuerdo con los testimonios de la población local, el desbordamiento se vio agravado por la acumulación de escombros naturales, como piedras y árboles, que fueron arrastrados por la corriente, obstruyendo la bóveda principal y desviando el cauce hacia la carretera principal, lo cual incrementó el riesgo y los daños.



Detalle de población afectada

Mujeres	5
Hombres	2
Niñas	2
Niños	4
Total	13

Daños en infraestructura

Cantidad de viviendas	5
Tipo de construcción	Mixta (Lámina y Bahareque)
Sin Daño	
Afectado	
Semidestruido	5
Destruído	





Necesidades Identificadas

Como resultado del evento, las familias fueron directamente afectadas y sufrieron pérdidas materiales significativas.

Las principales necesidades humanitarias identificadas incluyen:

- **Materiales para reparación de vivienda:** láminas, madera, clavos, entre otros insumos básicos.
- **Vestuario:** ropa y calzado para niñas, niños y personas adultas.
- **Enseres domésticos esenciales:** camas, cocinas, refrigeradoras, hamacas, sillas, mesas y utensilios de cocina.
- **Alimentos:** arroz, frijoles, azúcar, café, aceite, harina, huevos.
- **Ropa de cama:** cobijas, frazadas y sábanas.
- **Artículos para el manejo seguro del agua:** depósitos plásticos y filtros purificadores.



Acciones de Respuesta Inmediata

- **Activación del Sistema Local de Protección Civil:** la Comisión Municipal de Protección Civil activó su protocolo de respuesta el 29 de septiembre a las 12:21 p. m., iniciando la evacuación de las familias afectadas.
- **Remoción de escombros:** se gestionó el despliegue de maquinaria pesada para remover el material que obstruía la bóveda principal del río.
- **Coordinación interinstitucional:** la Comisión Municipal de Protección Civil articuló esfuerzos con la Secretaría de Inclusión Social para realizar una primera entrega de asistencia humanitaria.
- **Respuesta humanitaria de Educo:** el 1 de octubre de 2025, Educo, en coordinación con la Comisión Municipal de Protección Civil y la organización social local Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), activó su mecanismo de respuesta rápida y entregó asistencia humanitaria a las familias afectadas. Esta incluyó:
 - **Kits de higiene personal:** pasta dental, jabón de baño, toalla, peine, papel higiénico, toallas sanitarias, jabón para ropa, ropa básica y sandalias.
 - **Paquetes alimentarios:** arroz, frijoles, azúcar, café, aceite, galletas, harina, huevos y fósforos.

Cada minuto cuenta cuando se trata de salvaguardar vidas y garantizar el bienestar de las comunidades afectadas por emergencias. Por ello, desde Educo reafirmamos nuestro compromiso como actor humanitario, promoviendo respuestas oportunas, centradas en la protección de derechos y el acompañamiento integral a la niñez y sus familias.

